ULICA ADAMA MICKIEWICZA, NOWY TOMYŚL
- TZW. DEPTAK

1 2 3 4 5 6

36 | 1086 cm | 36 | 0 cm

A B C D E F

36 | 1194 cm | 30 | 92 | 39 | 820

BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY (III),
POŁĄCZONY KONSTRUKCYJNIE
- UL. A. MICKIEWICZA 13, N.T.

PODDASZE - LOKALE
MIESZKALNE

2.1
LOKAL MIESZKALNY NR 7.
TRZYIZBOWY
P= 68,3 m2

2.2.
LOKAL MIESZKALNY NR 8.
TRZYIZBOWY
P= 45,3 m2

7

12

BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY (II),
NIEPOŁĄCZONY KONSTRUKCYJNIE
- UL. A. MICKIEWICZA 9, N.T.

PODDASZE- STRYCH NIEUŻYTKOWY

UWAGA: BRAK MURU
SZCZYTOWEGO W OSI WZDŁUŻNEJ !
KONSTRUKCJĘ SZCZYTU STANOWI
USTRÓJ WIĘŹBY DACHOWEJ

	Klasyfikacja stanu technicznego | % zużycie element | Oznaki zużycia
	b. dobry 0 – 10 % Mury i posadzki piwnic suche. Deformacje nie występują. Elementy nośne jak słupy, filary, nadproża odpowiadają wymaganiom normowym. Mogą występować drobne rysy w tynkach.
	dobry 11 – 25 % Stan elementów jest dobry. Mury i posadzki suche. Odchylenia murów od poziomu małe.
	zadowalający 26 – 40 % Nieliczne szczeliny w sklepieniach lub stropach, głównie na wyższych kondygnacjach budynku. Zawilgocenia nad poziomem terenu. Niewielkie uszkodzenia murów.
	zły 40 – 50 % Mury i posadzki piwnic zawilgocone. Odchylenia od poziomu i pionu nieco większe. Pęknięcia sklepień i filarków w ilości 10% powierzchni elementów.
	awaryjny 50 % Mury silnie zawilgocone, występują powierzchniowe i wgłębne korozje. Znaczne odchylenie od poziomu i pionu. Liczne pęknięcia sklepień i filarów, duże zniszczenie murów w różnych miejscach. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów w stosunku do nowych – duże zniszczenie.

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
(II),
NIEPOŁĄCZONY KONSTRUKCYJNIE
- UL. A. MICKIEWICZA 9, N.T.
UWAGA: BRAK MURU W OSI WZDŁUŻNEJ !

PIĘTRO- OFICYNA, LOKAL MIESZKALNY

RZUT PODDASZA

1:50 | 100 200 300 400 500

Inwestor: / Adres:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 11 Nowy Tomyśl ul. Adama Mickiewicza 11, 64 - 300 Nowy Tomyśl		
Nazwa obiektu:	Budynek mieszkalny wielorodzinny –		
Adres budowy:	64-300 Nowy Tomyśl, ul. A. Mickiewicza 11, działka nr 271/5.		
Skala:	Nazwa rysunku:		Nr rys:
1:50	OCENA STANU TECHNICZN.- Rzut poddasza		11
Funkcja / specjalność	Imię i Nazwisko:	Rodzaj i nr uprawnień:	Data:
Projektant			
Opracował:	mgr inż. bud. Mateusz Uramowski	spec. konstrukc.-budowlana WKP/0259/OWOK/13	30.08.2021 r.